

Ficha técnica

CA615K - CA615K

Designación:

GUANTE SOLDADURA ANTICALÓRICO HILO KEVLAR®

Tallas:

10

Colores:

Rojo



Descriptivo:

Guante de soldador en piel serraje de vacuno con tratamiento anticalórico, , tipo americano, pulgar plano, forro de algodón, palma forrada de muletón, manguito serraje de 140 mm, forrado de tela, borde ribeteado hilo de Kevlar®, dorsal de una sola pieza, costuras de ensamblaje reforzadas por un ribete.

Materiales:

Piel serraje de vacuno de alta calidad tratado anticalórico, espesor 1.2 a 1.4 mm.

Palma forrada de muletón.

Manguito serraje : forrado de tela 300g/m².

Cosido hilo Kevlar®.

Puntos fuertes:

Guante de protección térmica y mecánica reforzada. De conformidad con la norma PrEN 12477.

Instrucciones de uso:

Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos para una protección contra la llama, calor de contacto (100°C), calor convectivo, pequeñas proyecciones de metal en fusión y para soldadura (tipo A).

Los guantes de tipo B están recomendados para una necesidad de gran destreza, como es la soldadura de tipo TIG.

Los guantes de tipo A están recomendados los demás procedimientos de soldadura.

Límites de uso:

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. *Atención usuarios: los guantes que presentan una resistencia muy alta a la tracción (nivel 4) no se deben usar cuando hay riesgo de dentellada por máquinas en movimiento. Estos guantes no contienen alguna sustancia conocida como carcinógena o tóxica. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles (látex natural, en los puños elasticados de ciertos guantes); en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico. Antes de usar estos guantes, compruebe su integridad. Reemplácelos si es necesario.

En caso de que estos guantes fuesen destinados a la soldadura de arco : Atención, estos no están provistos de protección contra el choque eléctrico causado por un equipo defectuoso en trabajos con tensión, y en el caso donde la resistencia eléctrica se haya reducido por que los guantes se hayan mojado, ensuciados o empapados por el sudor, de esta manera podrá aumentar el riesgo.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

Cualidades técnicas:

Los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5).



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia
www.deltaplus.fr



Ficha técnica

CA615K - CA615K

0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X : indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material.

Mientras mayor es el rendimiento, mayor es la capacidad del guante para resistir el riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas en laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales en el lugar de trabajo.

De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas EN420:2003 (destreza 4), EN388:2003 (niveles 3,1,3,3), EN407:2004 (4,1,3,x,4,x), y a la norma Guantes de soldadura EN12477:2001/A1:2005 (tipo A)

- **EN388:2003** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



3 : Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)

1 : Resistencia al corte (de 0 a 5)

3 : Resistencia al desgarro (de 0 a 4)

3 : Resistencia a la perforación (de 0 a 4)

- **EN420:2003** Exigencias generales

- **EN407:2004** Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)



4 : Resistencia a la llama (de 1 a 4)

1 : Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)

3 : Resistencia al calor convectivo (de 1 a 4)

X : Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)

4 : Resistencia a la proyección de pequeñas partículas de metal fundido (de 1 a 4)

X : Resistencia a la proyección de partículas grandes de metal fundido (de 1 a 4)